


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
10.	Felsőmajori kereszt.	Felgyő, Felsőmajor hrsz. 0186/1	–	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Valaha zöldre festetett fakereszt rozsdás korpusszal.	Felújítás alatt. (A keresztfa megdőlt állapotban volt. A keresztfa alsó két élén földbe vert szögvas idomhoz volt erősítve. A korpusszal együtt festésre, konzerválásra szorult. Régi fényképen látszik, hogy a felső keresztfákra két lécs volt erősítve csapadék elleni védetségként.)	Felvéve: 2023.04.22. és 2023.10.10. A gróf Károlyi birtokon, a felgyői Felsőmajorban 1835-ben építettek templomot, melyet Szent Istvánról neveztek el. 1879-ben rendelte el a bontását az uradalom, mert elnéptelenedett a major. Az 1900-as évek elején újból felerősödött a gazdasági tevékenység. Új kápolnát kaptak az ott élők. Ez a kápolna a grófi szállást is szolgáló - még ma is álló volt intéző lakás-, az emeletes épülettel szemben, a tisztartói lakás – később iskola – melletti, úriébdlőnek készült épületben helyezkedett el. Ezt a kápolnát az 1980-as években bontották el.
Védendő érték	Környezet leírása	
A kereszt.	Magánház portája előtt, a léckerítés és a járda közötti területen látható.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok		
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés	
	A kereszthez méltó állapot kialakítása szükséges.	
Környezetrendezés	Egyéb	
A járda mellett magasra nőtt sövény takarja a keresztet. Ezen a területen mindenfajta kereszthez nem illő anyag van tárolva, szétdobálva. Méltatlan állapot egy szakrális kisépítményhez. A környezet rendbetétele elengedhetetlen.		
Támogatások	Felújítás időpontja	
Egyéb javaslatok		
Fotók		
