


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
3.	Templom előtt nyugatra Szent István szobor	Felgyő, Templom u. 4. hrsz.87/239	–	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Álló fa szobor. Dicsőséges Szent Istvánt ábrázolja királyi palástban, a jobb kezében magasra emelt kereszt, a bal kezében országalma, a fején a Szent Korona.	Festést, konzerválást igényel. A Szent Koronán és az Országalmán le van törve a kereszt.	Felvéve: 2023.04.22. A szobrot Simmer Sándor faragta. Felállítva: 1996-ban. A szobor elején a művész vésett aláírása látható.
Védendő érték	Környezet leírása	
A szobor.	Szent István király-templom körül ápolt füves környezet.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Festés, konzerválás, letört keresztek pótlása.	
Környezetrendezés	Egyéb
Támogatások	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	