



Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
7.	Császár úti iskola keresztje	Felgyő, külterület hrs.0203/6	–	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A műúttól 2,1 km-re, járható földút szélén, monumentális beton kereszt áll. A korpusz öntöttvas, amely a függőleges beton keresztszáron átmenő csavarral van rögzítve. Legfelül törött, hiányos INRI felirat. A talapzat három részre tagozódik, oldalait vésett motívumok díszítik.	Jó állapotú, a korpuszt festeni kell. A lábazati részen több repedés is látható.	Felvéve: 2023.04.22. és 2023.10.10.  A talapzaton vésett felirat: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ALAPITOTTÁK A CSÁSZÁR ÚTI ISKOLA KÖRZETÉNEK LAKOSSÁGA 1927 ÉV JÚNIUS HÓ 12-ÉN  Az iskolát mára elbontották, az itt szolgáló harang a felgyői temetőbe került felszerelésre.
Védendő érték	Környezet leírása	
A kereszt.	A Majsai úton, Császár út buszmegálló, földút keletre, a kereszt messziről is jól látható.	

#### Helyszínrajz



#### Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A korpusz festése, a repedések megszüntetése.	
Környezetrendezés	Egyéb
Támogatások	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
