


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
11.	Alsómajori kereszt	Felgyő, Alsómajor hrsz.0144/9	–	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Monumentális, vakolt lábazat, tagolt talpazat, bordázott öntöttvas kereszt és rajta szintén öntvény Krisztus test. Feje felett elrozsdásodott, olvashatatlaná vált INRI feliratot tartalmazó tábla. Az alsó talpazat részen, szemben az úttal talpas kereszt besüllyesztve, alatta bevésve: 1882.	A kereszt rozsdás, a talpazat és a lábazat mohás. Régi képen fehérre volt meszelve.	Felvéve: 2023.04.22. és 2023.10.10.
Védendő érték	Környezet leírása	* Csongrád-Szeged közötti 4519-es közútról, műút leágazás vezet Alsómajorba a "Felgyő 7-es km-kő (4519. sz. út)" helyközi autóbuss megállóhely után, a "Felgyő, Tóth-dűlő" következő autóbuss megállóhely előtt félúton, balra, az üvegházak felé.
A kereszt.	A Csongrád-Szeged közútról műút leágazás vezet Alsómajorba. A kereszt 2,2km-re, út szélétől 10 m-re erdős részen található. *	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Tisztítás, felületkezelés, meszelés szükséges.	
Környezetrendezés	Egyéb
A kereszt alapja mellett magasra nyúlt fa, ágai rányúlnak a keresztre. Ezeknek az ágaknak a lemetzése szükséges.	
Támogatások	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
